

133
outils

20CLIM133 dans une valise **7020PSS**

20CLIM133TR dans une valise **7020PSSTR**

Qté	Désignation
1	ciseaux d'électricien
1	clé Stillson 350mm
1	clé universelle pour armoire électrique
2	clés à molettes 6" et 10"
9	clés mâles sphériques 1,5 à 10mm
4	clés mixtes à cliquet 7-8-10-13mm
3	clés plates 17x19-22x24-30x32mm
1	coupe tube cuivre 3 à 16mm
1	couteau à dégainer
1	cutter
22	douilles 10 à 32mm 1/2" et accessoires
46	douilles 4 à 14mm 1/4" embouts et accessoires
1	équerre de menuisier
1	lampe frontale
1	lampe stylo
2	limes 1/2 douces ronde et 1/2 ronde
1	marteau
1	massette

Qté	Désignation
1	mesure 5 mètres
1	mini coupe tube cuivre 3 à 32mm
1	niveau magnétique
1	pince à dénuder
1	pince à sertir les cosses
1	pince clé 150mm ouverture 27mm
1	pince clé 250mm ouverture 46mm
1	pince coupante diagonale isolée 1000Volts
1	pince étou
12	pince multifonction
1	pince multiprise à verrouillage
1	pince téléphone isolée 1000Volts
1	pince universelle isolée 1000Volts
1	scie à métaux
4	tournevis cruciformes PH0-1-2-3
1	tournevis mécanique 8 mm
4	tournevis plats isolés 1000Volts 2,5-3,5-4-5,5mm



20CLIM133TR

325CLIM145



145
outils

325CLIM145 livrés dans un sac **8500325**

Qté	Désignation
1	ciseaux d'électricien
1	clé Stillson 450mm
2	clés à molette 6" et 10"
9	clés mâles sphériques 1,5 à 10mm
12	clés mixtes inclinables à cliquet 8 à 19mm
1	clé pour armoire électrique
1	coupe tube cuivre 3 à 16mm
1	couteau à dégainer
1	cutter
22	douilles 10 à 32mm 1/2" et accessoires
46	douilles 4 à 14mm 1/4" embouts et accessoires
1	équerre de menuisier
1	fer à gaz piézo électrique
1	lampe frontale
1	lampe stylo
5	limes 1/2 douces: plate-ronde-1/2ronde-carrée -triangulaire
1	marteau
1	massette
1	mesure 5 mètres

Qté	Désignation
1	mini coupe tube cuivre 3 à 32mm
1	niveau magnétique
1	pied à coulisse numérique
1	pince 1/2 ronde isolée 1000Volts
1	pince à dénuder
1	pince à sertir les cosses
1	pince clé 250mm ouverture 46mm
1	pince coupante diagonale isolée 1000Volts
1	pince étou
12	pince multifonction
1	pince multiprise à verrouillage
1	pince téléphone isolée 1000Volts
1	réfractomètre
1	scie à métaux
1	tournevis à cliquet 6 embouts 5,5-6,5mm-PH1-2 PZ1-2
4	tournevis cruciformes PH0-1-2-3
1	tournevis mécanique 8 mm
4	tournevis plats isolés 1000Volts 2,5-3,5-4-5,5mm
1	tournevis tom pouce à cliquet 6 embouts 5,5-6,5mm-PH1-2 PZ1-2